

Rajasthan Olive Cultivation Limited



(Joint Venture of Govt. of Rajasthan)
State Institute of Agriculture Management Campus,
Agriculture Research Station, Durgapura, Jaipur-302018
Rajasthan (India) Ph. 91-0141-2554106 TeleFax +91-141-2553506
Web:www.rajolive.com Email, rocl@rajolive.com
CIN:U01122RJ2007PLC024246

क्रमांक प. (25-सी) आर.ओ.सी.एल. / 2016-17 / 2925-30

जयपुर, दिनांक 20/12/2016

मैसर्स मॉ जी सा ट्रेडर्स,
प्लॉट नं. 14, सारण तिराहा,
बस्सी, जयपुर।
मोबाईल नं. 8107256778

विषय :- राजस्थान ऑलिव कलटीवेशन लिमिटेड के जैतून फार्म बासबिसना, बस्सी एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बस्सी पर राजकीय कार्यालय भवनों आवास, स्टोर एवं गोदामों आदि में मरम्मत कार्य हेतु दर अनुमोदन के उपरांत कार्यादेश जारी करने के क्रम में।

प्रसंग :- आपकी निविदा दिनांक 22.11.2016।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान ऑलिव कलटीवेशन लिमिटेड के विभिन्न जैतून फार्मों यथा बासबिसना, बस्सी, बाकलिया, साँधू, बरौर, तिनकिरुडी एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बस्सी पर राजकीय कार्यालय भवनों, आवास, स्टोर एवं गोदामों आदि में मरम्मत कार्य हेतु मांगी गई निविदाओं में जैतून फार्म बासबिसना, बस्सी एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बस्सी हेतु आपकी दरें न्यूनतम एवं उचित पाई जाने पर क्रय समिति की अनुशंसा एवं सक्षम स्वीकृति उपरांत आपको राजस्थान ऑलिव कलटीवेशन लिमिटेड के जैतून फार्म बासबिसना, बस्सी एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बस्सी फार्मों पर कार्य किया जाना है। अतः निविदा, संविदा एवं अनुबंध की शर्तानुसार निम्नानुसार अनुमोदित दरों पर संबंधित फार्म प्रबंधको के निर्देशानुसार तय बजट सीमा में (प्रत्येक कार्य हेतु अधिकतम राशि रु 50,000/- तक) 2 माह में कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया जाता है।

क्र. स.	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	ईकाई	अनुमोदित दर राशि रु.		
				सीओई बस्सी	बासबिसना	बस्सी
1.	सिविल कार्य	भवन/कार्यालय/आवास की छत की मरम्मत	प्रति घन फीट	120	125	120
		भवन/कार्यालय/आवास की दिवारों की दरारों की ठीक करना	प्रति घन फीट	88	80	88
		भवन/कार्यालय/आवास की दिवारों के प्लास्टर को ठीक करना	प्रति घन फीट	82	73	82
		भवन/कार्यालय/आवास की फर्श या टाइल्स की मरम्मत कार्य	प्रति घन फीट	108	109	108
		भवन/कार्यालय/आवास की फर्श एवं टाइल्स को बदलना	प्रति घन फीट	125	126	125
		भवन/कार्यालय/आवास की बाउन्ड्रीवाल की मरम्मत का कार्य	प्रति घन फीट	87	88	87
		भवन/कार्यालय/आवास की फार्म स्थित रोड़ की मरम्मत का कार्य	प्रति घन फीट	132	133	132

